

¿VAS A CONSTRUIR UNA CASA Y MOLESTA ALGÚN ÁRBOL?

Técnico competente	Colegiado	Fecha	Referencia
Informe de Arbolado – Ingeniero		20/05/2024	Informe arbolado – Valdemorillo - M

Solicitado por: Fjilippe Rjiofglñ

**INFORME FITOSANITARIO DEL ARBOLADO AFECTADO
POR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN LA PARCELA DE LA CALLE FLOR DE LOS
LIRIOS Nº18 DE VALDEMORILLO - MADRID.**

Expediente Licencia de Obras N°: ----- /2024
Fecha de solicitud: 14/05/2024



The site plan illustrates the location of affected trees (A-01 to A-07) within a residential plot. The plot is bounded by 'CALLE FLOR DE LAS MAGNOLIAS Nº 3' to the west and 'CALLE FLOR DE LOS LIRIOS Nº 18' to the south. A building footprint is shown in the center-right. A legend identifies symbols for affected trees (green circles), non-drastic pruning (blue circles), living plants (pink shaded area), and unaffected trees (grey circles).

INFORME TÉCNICO DE ARBOLADO AFECTADO POR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

La ley establece que todos los ejemplares (árboles) deben ser posicionados, descritos e inventariados para la concesión de cualquier tipo de autorización.

Por ello elaboramos un informe técnico sobre el estado de la totalidad del arbolado que existe en tu parcela para cumplir con la normativa y solicitar el permiso o licencia de tala en tu ayuntamiento.

Dar solución a una necesidad de tala de una o varias unidades de los árboles que es necesario eliminar para el correcto desarrollo de la construcción de tu casa

El informe técnico va a proporcionar asesoramiento, diagnóstico y valoración detallada del conjunto de árboles que existan en el terreno estudiado.